



ЗАО «Данфосс»

регистр 022.860
Россия, 127018, Москва
ул. Полковая, 13
Телефон/Telphone: (095) 792-57-57
Телефакс/Fax: (095) 792-57-58
792-57-59
792-57-60

21.10.2005

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые господа,

Настоящим сообщается, что на заводе Danfoss SOCLA сокращена номенклатура выпускаемой продукции по двум типам трубопроводной арматуры.

(1) Полностью исключен тип Х3222 (шаровые, корпус из бронзы). Коды Х3222 в системе продаж заблокированы. Как правило, можно предлагать замену на аналогичный по конструкции и параметрам тип Х3777 (корпус из нержавеющей стали). Цены почти одинаковые.

(2) Исключены Ду15, 20, 25 обратного клапана 802 типа (корпус из латуни). В системе продаж настроена автоматическая замена на аналоги с корпусом из нержавеющей стали - тип 812 (по цене 802 типа):

149В2410 -> 149В2420

149В2411 -> 149В2421

149В2412 -> 149В2422

С уважением,

Сидоренков С.И.,
Руководитель Направления
Трубопроводная Арматура
ЗАО Данфосс